

Service Information / SI N°: 02 / 03

**Nouveauté: Joint à lèvres à cartouche
avec couronne d'impulsions**

Article: 009.310



Marque :	MAN
Modèles :	FE, LE, ME, TGA et autres
Implantation :	Essieu arrière HY / HDY 1175 avec ABS

Destinataires: Clients d'Elring / Ateliers de réparation de moteurs / Garages

Mesdames, Messieurs,

Pour les travaux de remise en état sur les essieux arrières hypoïdes, il faut disposer d'un joint à lèvres à cartouche avec une couronne d'impulsions.

Ces travaux de réparation doivent être effectués par du personnel qualifié.

Cette pièce de sécurité de très haute qualité (cf. illustration) est disponible sous le

N° de commande Elring 009.310

(N° d'origine 81.96503.0398 uniquement à titre comparatif) et est livrable sur stock (sauf vente entre-temps).



Caractéristiques techniques : Type, matière, dimensions:

SP FPM / ACM 135 x 175 x 18 - 100 dents d'impulsion