



Das Original



Korrektur zu VSI 05/2007

Zylinderkopf-Dichtungssatz | Ringsatz für Einspritzdüse Pumpe-Düse-Motoren


Audi | Ford | Seat | Skoda | VW

Bitte beachten Sie folgende Korrektur zu unserer Vertriebs-Service-Information 05/2007!

Elring bietet für Pumpe-Düse-Motoren 1,9 l sowie 2,0 l - 8 V einen Zylinderkopf-Dichtungssatz

mit  **428.880**.

Zusätzlich können Sie den für die Reparatur benötigten Ringsatz für eine Einspritzdüse unter

 **434.650** bestellen.

Zur besseren Übersicht sowie Ersatzteildisposition finden Sie nachfolgend die betroffenen Motortypen:



 434.650

Audi	Ford	Seat	Skoda	VW
AJM	AJM	ANU	ASZ	AJM BJB BXF
ASZ	ASZ	ARL	ATD	ANU BKC BXJ
ATD	AUY	ASZ	AVB	ARL BLS
ATJ		ATD	AVF	ASZ BLT
AVB		AUY	AWX	ATD BMM
AVF		AXR	AXR	ATJ BMP
AWX		BKC	BJB	AUY BMT
AXR		BLS	BKC	AVB BRR
BKC		BLT	BLS	AVF BRS
BKE		BMM	BLT	AVQ BRT
BLS		BMT	BMM	AWX BRU
BMM		BPX	BPZ	AXB BSU
BPW		BUK	BSS	AXC BSW
BRB		BVK	BSV	AXR BTB
		BXE	BSW	BDJ BVK
			BXE	BEW BXE