


# Juntas y juegos de juntas para la reparación profesional de cambios automáticos



Das Original

Adaptado para

**BMW**

|  |         |                 |         |  |  |  |
|--|---------|-----------------|---------|--|--|--|
|  | A5S325Z | 24 10 1 423 380 | 096.940 |  |  |  |
|  | A5S560Z | 24 11 1 421 140 | 097.620 |  |  |  |
|  | 5HP19   | 1060 298 030    | 821.570 |  |  |  |

**GM**

|  |            |         |         |  |  |  |
|--|------------|---------|---------|--|--|--|
|  | 6T30 (MH9) | 2423724 | 085.930 |  |  |  |
|--|------------|---------|---------|--|--|--|

**Mercedes-Benz**

|  |                            |                  |         |  |  |  |
|--|----------------------------|------------------|---------|--|--|--|
|  | 720.0, 720.2, 720.3, 720.4 | A 305 271 04 80  | 020.273 |  |  |  |
|  | 720.1, 720.5               | A 115 271 16 80  | 020.133 |  |  |  |
|  | 722.0, 722.1, 722.2        | A 115 271 16 80  | 020.133 |  |  |  |
|  | 722.3                      | A 126 270 53 00  | 424.110 |  |  |  |
|  | 722.3                      | A 126 270 61 00  | 476.060 |  |  |  |
|  | 722.3                      | A 126 271 10 80  | 921.386 |  |  |  |
|  | 722.4                      | A 201 270 50 01  | 424.250 |  |  |  |
|  | 722.4                      | A 201 270 48 01  | 447.310 |  |  |  |
|  | 722.4                      | A 201 271 03 80  | 445.710 |  |  |  |
|  | 722.5                      | A 126 271 10 80  | 921.386 |  |  |  |
|  | 722.6                      | A 140 270 65 00  | 428.390 |  |  |  |
|  | 722.6                      | A 140 271 00 80  | 295.540 |  |  |  |
|  | 722.9                      | A 220 271 03 80* | 428.320 |  |  |  |
|  | 722.9                      | A 220 271 03 80* | 428.330 |  |  |  |
|  | 722.9                      | A 220 271 03 80  | 097.630 |  |  |  |

**ZF**

|  |                |                 |         |  |                             |  |
|--|----------------|-----------------|---------|--|-----------------------------|--|
|  | A5S325Z        | 1060 390 002    | 096.940 |  |                             |  |
|  | 5HP19          | 1060 298 030    | 821.570 |  | 1060 390 002                |  |
|  | 5HP19/FL       | 1060 298 032    | 821.540 |  | 1056 303 031                |  |
|  | 5HP19/FL       | 1056 303 031    | 634.061 |  |                             |  |
|  | 5HP19/FLA      | 1060 298 031    | 821.560 |  | 1056 303 031                |  |
|  | 5HP19/FLA      | 1056 303 031    | 634.061 |  |                             |  |
|  | 5HP24          | 1058 298 022    | 821.530 |  | 0510 314 899                |  |
|  | 5HP24/A        | 1058 298 023    | 821.520 |  | 1058 303 015                |  |
|  | 6HP19/21/x     | 1071 298 007    | 821.450 |  | 1058 303 015                |  |
|  | 6HP19X         | 0501 322 077    | 040.570 |  |                             |  |
|  | 6HP19/A        | 1071 298 010    | 821.460 |  | 1071 303 006 & 0501 322 078 |  |
|  | 6HP19/A        | 0501 322 078    | 125.370 |  |                             |  |
|  | 6HP26/A-61     | 1068 298 032/52 | 821.500 |  | 1068 303 012 & 0501 323 155 |  |
|  | 6HP26/28/x     | 1068 298 051    | 821.480 |  | 1058 303 017 & 0501 323 155 |  |
|  | 8HP45/x/HIS    | 1090 298 113    | 821.470 |  | 0501 324 810                |  |
|  | 8HP55/A/FL/HIS | 1087 298 302    | 821.550 |  | 0501 324 798                |  |
|  | 8HP70/x/HIS    | 1087 298 282    | 821.430 |  | 0501 324 810                |  |

Adaptado para

**Audi**

|  |                  |               |         |  |  |  |
|--|------------------|---------------|---------|--|--|--|
|  | DL382-7F 0CK     |               | 876.480 |  |  |  |
|  | DL382-7F 0CK     | OCK 321 371   | 478.560 |  |  |  |
|  | DL382-7F 0CK     | OCK 331 261 A | 852.050 |  |  |  |
|  | DL382-7F 0CK     | OCS 409 400   | 846.250 |  |  |  |
|  | DL382-7F 0CK     | OCS 409 399   | 876.400 |  |  |  |
|  | DL382-7Q 0CL/0CJ |               | 876.520 |  |  |  |
|  | DL382-7Q 0CL/0CJ | OCK 321 371   | 478.560 |  |  |  |
|  | DL382-7Q 0CL/0CJ | OCK 331 261 A | 852.050 |  |  |  |
|  | DL382-7Q 0CL/0CJ | OCS 409 400   | 846.250 |  |  |  |
|  | DL382-7Q 0CL/0CJ | OCS 409 399   | 876.400 |  |  |  |
|  | DL382-7Q 0CL/0CJ | OB2 409 400   | 876.330 |  |  |  |
|  | DL501-7Q 0B5     |               | 876.340 |  |  |  |
|  | DL501-7Q 0B5     | OB5 321 371 F | 451.351 |  |  |  |
|  | DL501-7Q 0B5     | OB5 301 227 C | 852.110 |  |  |  |
|  | DL501-7Q 0B5     | OB4 409 400 D | 290.710 |  |  |  |
|  | DL501-7Q 0B5     | 0AW 409 400   | 852.090 |  |  |  |
|  | DL501-7Q 0B5     | 0AW 409 399   | 852.060 |  |  |  |
|  | DL501-7Q 0B5     | OB2 409 400   | 876.330 |  |  |  |

**Porsche**

|  |                                   |               |         |  |  |  |
|--|-----------------------------------|---------------|---------|--|--|--|
|  | A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04 |               | 876.340 |  |  |  |
|  | A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04 | OB5 311 113 F | 451.351 |  |  |  |
|  | A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04 | OB5 301 227 C | 852.110 |  |  |  |
|  | A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04 | OB4 409 400 D | 290.710 |  |  |  |
|  | A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04 | 0AW 409 400   | 852.090 |  |  |  |
|  | A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04 | 0AW 409 399   | 852.060 |  |  |  |
|  | A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04 | OB2 409 400   | 876.330 |  |  |  |


**Volkswagen**

|  |     |               |         |  |  |  |
|--|-----|---------------|---------|--|--|--|
|  | 10  | 010 398 007 B | 094.072 |  |  |  |
|  | 10  | 010 321 371 B | 248.339 |  |  |  |
|  | 96  | 096 321 370   | 096.330 |  |  |  |
|  | 09D | 09D 321 371   | 429.960 |  |  |  |
|  | 09G | 09G 321 370   | 430.090 |  |  |  |
|  | 09K | 09K 321 370   | 901.360 |  |  |  |
|  | 09L | 09L 321 371 A | 125.370 |  |  |  |
|  | OAT | OAT 321 371   | 040.570 |  |  |  |
|  | OAW | OAW 301 475 B | 354.650 |  |  |  |
|  | OAW | OAW 301 463 C | 492.290 |  |  |  |
|  | OB5 | OB5 321 371 E | 451.350 |  |  |  |


Las ventajas de los juegos de cajas de cambios de Elring:

- No es necesario realizar una búsqueda del vehículo
- Asignación clara del juego de juntas de Elring para el vehículo y el cambio automático
- Su juego de juntas contiene todas las juntas necesarias para la reparación
- Ahorro de tiempo gracias a la indicación de todas las juntas necesarias
- Todas las juntas y piezas tiene calidad de primer equipamiento garantizada por expertos en juntas


Aproveche nuestra nueva oferta de juntas y juegos de juntas para la reparación profesional de cambios automáticos, así como la asistencia técnica que le ofrecemos a través de nuestro servicio telefónico de atención al cliente de forma gratuita.




**elring 821.530**



**elring 821.540**



**elring 821.460**



**elring 447.310**

Elring ha incorporado a su programa como novedad juntas y juegos de juntas que facilitan la reparación profesional de cambios automáticos. Estas nuevas juntas y juegos de juntas abarcan diferentes series de cambios de todos los fabricantes de automóviles habituales. Amplíe su surtido y ahorre tiempo. Cada juego de juntas de Elring contiene todo lo que necesita para un sellado profesional durante la reparación de cambios automáticos como:

- Juntas del cárter de aceite
- Retenes radiales
- Juntas tóricas
- Anillos de seguridad
- Piezas moldeadas de goma especiales
- Juntas para la unidad de control del cambio

Los cambios automáticos modernos están sometidos a enormes exigencias. Elevados kilometrajes, altas velocidades y miles de cambios de marcha que desgastan lentamente los componentes sin que nos demos cuenta. Esto puede causar daños a largo plazo. Las siguientes características le ayudan a detectar los problemas de forma prematura y evitar costosos daños derivados:

- El cambio automático patina al cambiar de marcha
- El cambio automático ya no tiene fuerza de propulsión
- Retardos al arrancar
- El aceite del cambio automático presenta alteraciones del color y huele a quemado
- Aparecen ruidos extraños como, p. ej., roces, crujidos o ruidos de trituración



**Das Original**

ElringKlinger AG | División de piezas de recambio  
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany  
Phone +49 7123 724-601 | Fax +49 7123 724-609  
Elring-Service-Hotline  
Phone +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798  
service@elring.com | www.elring.com

C510196 1218 ES

